Comune di Binasco

Città Metropolitana di Milano

P.E.B.A.

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Fase B e Fase C

Allegato II "Schede Rilievo Spazi Urbani"

SINDACO
Liana Castaldo

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Gabriella Broglia

PROFESSIONISTA INCARICATO
Pianificatore Territoriale Vittorio Tarantini

Adottato con Del. G.C. _____

Approvato con Del. G.C. _____

Sommario

N°. Spazio Urbano	Denominazione Spazio Urbano	N° Pag.
01	PARCO DI VIA SANTA MARIA / VIA DEI MILLE	01
02	PARCO DI VIA SANTA MARIA / MADONNINA	07
03	PIAZZA XXV APRILE	13
04	GIARDINO DI VIA COOPERAZIONE	21
05	PARCO DI VIA FERRARIS	30
06	PARCO DI VIA TORRICELLI	35
07	PARCO DI VIA PITAGORA / FONTANILE	39
08	PARCO DI VIA FERMI	46
09	PARCO DI VIA CARDUCCI	51
10	PARCO DI VIA BEATRICE TENDA	56
11	AREA NAVIGLIACCIO	61

1. CENSIMENTO E RILIEVO DEGLI SPAZI URBANI

Qui di seguito gli Spazi Urbani di competenza dell'ente comunale censiti e rilevati mediante la compilazione dell'apposita scheda rilievo.

Spazi Urbani di competenza dell'Ente censiti mediante la compilazione di scheda rilievo numerata	
N°. Spazio Urbano	**Denominazione Spazio Urbano/Ubicazione**
01	Parco di Via Santa Maria / Via dei Mille
02	Parco di Via Santa Maria / Madonnina
03	Piazza XXV Aprile
04	Giardino di Via Cooperazione
05	Parco di Via Ferraris
06	Parco di Via Torricelli
07	Parco di Via Pitagora / Fontanile
08	Parco di Via Fermi
09	Parco di Via Carducci
10	Parco di Via Beatrice Tenda
11	Area Navigliaccio

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)	N°01
Nome Spazio Esterno: Parco di Via Santa Maria / Via dei Mille	Amministrazione: Comune di Binasco
Indirizzo: Via Santa Maria / Via dei Mille	
Rilevatore: Pianificatore Territoriale Vittorio Tarantini	Data rilievo: DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024

1. PAVIMENTAZIONE

Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	*DPR 503/96 artt. 4 e5* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1*			a) I percorsi comuni **sono** individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni; b) Il percorso pedonale **è dotato** di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote; c) Laddove necessario, **non è** presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate; d) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. e) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle. f) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	*DPR 503/96 artt. 4 e5* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1*			a) La pendenza longitudinale del percorso **non supera** il 5%;
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2*			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione **presentano** giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore **non sono** superiori a 5 mm;
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2*			a) Percorso **privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	*DPR 503/96 artt. 5 e 6* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1*			

2. DISLIVELLI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			a) Quando il percorso si raccorda con il livello stradale/passo carrabile, **è** presente una rampa di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm;
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			a) La rampa **non viene** usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m; b) Le differenze di livello **sono** superate tramite rampe con pendenza adeguata; c) Il dislivello della pavimentazione **non supera** i 2,5 cm ed **è** segnalato con variazioni cromatiche; d) La larghezza della rampa **è** minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; e) La pendenza della rampa **non supera** l'8%;
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?	*DPR 503/96 art. 4* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			

3. OSTACOLI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	*DPR 503/96 artt. 4 e 5* *DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1*			a) Il riferimento è alla siepe posta adiacente la rampa di ingresso area parco
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?	*DPR 503/96 artt. 4 e 5* *DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1*			

4. PARCHEGGIO					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?	*DPR 503/96 artt. 13 e 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			
4.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 artt. 13 e 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?	*DPR 503/96 art. 1* *DM 236/89 art. 2*			

5. VARIE					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	*DPR 503/96 art. 6*			
5.2	E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?	*DPR 503/96 art. 6*			a) Gli attraversamenti pedonali lungo le strade **sono** illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità; b) In prossimità dell'attraversamento pedonale, il fondo stradale **non presenta** rugosità al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità;
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	*DPR 503/96 art. 5* *DM 236/89 art. 8.2.1*			

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)	N°02
Nome Spazio Esterno: Parco di Via Santa Maria / Madonnina	Amministrazione: Comune di Binasco
Indirizzo: Via Santa Maria / Madonnina	
Rilevatore: Pianificatore Territoriale Vittorio Tarantini	Data rilievo: DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024

1. PAVIMENTAZIONE

Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	*DPR 503/96 artt. 4 e5* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1*			a) I percorsi comuni **sono** individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni; b) Il percorso pedonale **è dotato** di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote; c) Laddove necessario, **non è** presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate; d) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. e) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle. f) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	*DPR 503/96 artt. 4 e5* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1*			a) La pendenza longitudinale del percorso **non supera** il 5%;
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2*			
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2*			a) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	*DPR 503/96 artt. 5 e 6* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1*			

2. DISLIVELLI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			a) Quando il percorso si raccorda con il livello stradale/passo carrabile, **non è** presente una rampa di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm;
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			a) La rampa **non viene** usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m; b) Le differenze di livello **sono** superate tramite rampe con pendenza adeguata; c) Il dislivello della pavimentazione **non supera** i 2,5 cm e **non è** segnalato con variazioni cromatiche; d) La larghezza della rampa **è** minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; e) La pendenza della rampa **non supera** l'8%;
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?	*DPR 503/96 art. 4* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			

3. OSTACOLI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	*DPR 503/96 artt. 4 e 5* *DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1*			a) Il riferimento è sia alla siepe lungo il percorso di avvicinamento all'ingresso, sia alla siepe che costeggia il percorso interno adiacente l'area pavimentata
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?	*DPR 503/96 artt. 4 e 5* *DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1*			

4. PARCHEGGIO					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?	*DPR 503/96 artt. 13 e 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			
4.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 artt. 13 e 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?	*DPR 503/96 art. 1* *DM 236/89 art. 2*			

5. VARIE					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	*DPR 503/96 art. 6*			
5.2	E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?	*DPR 503/96 art. 6*			
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	*DPR 503/96 art. 5* *DM 236/89 art. 8.2.1*			

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 9



Foto 10



SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)	N°03
Nome Spazio Esterno: Piazza XXV Aprile	Amministrazione: Comune di Binasco
Indirizzo: Piazza XXV Aprile	
Rilevatore: Pianificatore Territoriale Vittorio Tarantini	Data rilievo: DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024

1. PAVIMENTAZIONE

Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	*DPR 503/96 artt. 4 e5* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1*			a) I percorsi comuni **non sono** individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni; b) Il percorso pedonale **è dotato** di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote; c) Laddove necessario, **è** presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate; d) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. e) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle. f) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	*DPR 503/96 artt. 4 e5* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1*			a) La pendenza longitudinale del percorso **non supera** il 5%;
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2*			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione **non presentano** giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore **sono** superiori a 5 mm;
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2*			a) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	*DPR 503/96 artt. 5 e 6* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1*			

2. DISLIVELLI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			a) Quando il percorso si raccorda con il livello stradale/passo carrabile, **non sempre è** presente una rampa di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm;
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			a) La rampa **non viene** usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m; b) Le differenze di livello **sono** superate tramite rampe con pendenza adeguata; c) Il dislivello della pavimentazione **non supera** i 2,5 cm e **non è** segnalato con variazioni cromatiche; d) La larghezza della rampa **è** minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; e) La pendenza della rampa **non supera** l'8%;
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?	*DPR 503/96 art. 4* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			

3. OSTACOLI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	*DPR 503/96 artt. 4 e 5* *DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1*			
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?	*DPR 503/96 artt. 4 e 5* *DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1*			

4. PARCHEGGIO					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?	*DPR 503/96 artt. 13 e 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			a) I posti auto esterni per disabili **non hanno** copertura dedicata;
4.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 artt. 13 e 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			a) Il posto auto **è contrassegnato** con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92;
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?	*DPR 503/96 art. 1* *DM 236/89 art. 2*			a) Il posto auto esterno per disabili **ha** una larghezza non inferiore a 3,2 metri; b) In taluni posti auto è **necessario** il rifacimento della segnaletica orizzontale;

5. VARIE					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	*DPR 503/96 art. 6*			
5.2	E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?	*DPR 503/96 art. 6*			a) Il riferimento è inerente la porzione di passaggio pedonale tra il parcheggio lato palazzetto e il percorso coperto di accesso alla scuola; b) Gli attraversamenti pedonali lungo le strade **sono** illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità; c) In prossimità dell'attraversamento pedonale, il fondo stradale **non presenta** rugosità al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità;
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	*DPR 503/96 art. 5* *DM 236/89 art. 8.2.1*			

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 17



Foto 18



SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)					N°04
Nome Spazio Esterno: Giardino di Via Cooperazione				Amministrazione: Comune di Binasco	
Indirizzo: Via Cooperazione					
Rilevatore: Pianificatore Territoriale Vittorio Tarantini				Data rilievo: DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	

1. PAVIMENTAZIONE					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	*DPR 503/96 artt. 4 e5* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1*			a) I percorsi comuni **non sono** individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni; b) Il percorso pedonale **è dotato** di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote; c) Laddove necessario, **è** presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate; d) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. e) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle. f) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	*DPR 503/96 artt. 4 e5* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1*			a) La pendenza longitudinale del percorso **supera** il 5%; b) Laddove esistente la pendenza max del 5%, **non è** presente ogni 15 metri un ripiano orizzontale di sosta 1,5x1,5 metri;
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2*			
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2*			a) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	*DPR 503/96 artt. 5 e 6* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1*			

2. DISLIVELLI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			a) Quando il percorso si raccorda con il livello stradale/passo carrabile, **non è** presente una rampa di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm;
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			a) La rampa **non viene** usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m; b) Le differenze di livello **non sono** superate tramite rampe con pendenza adeguata; c) Il dislivello della pavimentazione **supera** i 2,5 cm e **non è** segnalato con variazioni cromatiche; d) La pendenza della rampa **supera** l'8%;
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?	*DPR 503/96 art. 4* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			

3. OSTACOLI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	*DPR 503/96 artt. 4 e 5* *DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1*			
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?	*DPR 503/96 artt. 4 e 5* *DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1*			

4. PARCHEGGIO					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?	*DPR 503/96 artt. 13 e 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			a) I posti auto esterni per disabili **non hanno** copertura dedicata;
4.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 artt. 13 e 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			a) Il posto auto **è contrassegnato** con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92;
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?	*DPR 503/96 art. 1* *DM 236/89 art. 2*			a) E' **necessario** il rifacimento della segnaletica orizzontale; b) Il posto auto riservato, se disposto parallelamente al senso di marcia, **non è** inferiore a 6 metri;

5. VARIE					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	*DPR 503/96 art. 6*			
5.2	E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?	*DPR 503/96 art. 6*			a) Gli attraversamenti pedonali lungo le strade **sono** illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità; b) In prossimità dell'attraversamento pedonale, il fondo stradale **non presenta** rugosità al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità;
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	*DPR 503/96 art. 5* *DM 236/89 art. 8.2.1*			

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 21



Foto 22



SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)	N°05
Nome Spazio Esterno: Parco di Via Ferraris	Amministrazione: Comune di Binasco
Indirizzo: Via Ferraris	
Rilevatore: Pianificatore Territoriale Vittorio Tarantini	Data rilievo: DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024

1. PAVIMENTAZIONE

Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	*DPR 503/96 artt. 4 e5* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1*			a) I percorsi comuni **sono** individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni; b) Il percorso pedonale **è dotato** di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote; c) Laddove necessario, **non è** presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate; d) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. e) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle. f) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	*DPR 503/96 artt. 4 e5* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1*			a) La pendenza longitudinale del percorso **non supera** il 5%;
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2*			
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2*			a) Percorso **privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	*DPR 503/96 artt. 5 e 6* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1*			

2. DISLIVELLI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			a) Quando il percorso si raccorda con il livello stradale/passo carrabile, **è** presente una rampa di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm;
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			a) La rampa **non viene** usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m; b) Le differenze di livello **sono** superate tramite rampe con pendenza adeguata; c) Il dislivello della pavimentazione **non supera** i 2,5 cm ed **è** segnalato con variazioni cromatiche; d) La larghezza della rampa **è** minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; e) La pendenza della rampa **non supera** l'8%;
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?	*DPR 503/96 art. 4* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			

3. OSTACOLI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	*DPR 503/96 artt. 4 e 5* *DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1*			a) il riferimento è alle ramificazioni delle alberature poste adiacenti il percorso pedonale comune
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?	*DPR 503/96 artt. 4 e 5* *DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1*			

4. PARCHEGGIO					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?	*DPR 503/96 artt. 13 e 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			a) I posti auto esterni per disabili **non hanno** copertura dedicata;
4.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 artt. 13 e 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			a) Il posto auto **è contrassegnato** con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92;
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?	*DPR 503/96 art. 1* *DM 236/89 art. 2*			a) Il posto auto esterno per disabili **ha** una larghezza non inferiore a 3,2 metri;

5. VARIE					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	*DPR 503/96 art. 6*			
5.2	E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?	*DPR 503/96 art. 6*			
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	*DPR 503/96 art. 5* *DM 236/89 art. 8.2.1*			

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 5



Foto 6



SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)					N°06
Nome Spazio Esterno: Parco di Via Torricelli				Amministrazione: Comune di Binasco	
Indirizzo: Via Torricelli					
Rilevatore: Pianificatore Territoriale Vittorio Tarantini				Data rilievo: DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	

1. PAVIMENTAZIONE					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	*DPR 503/96 artt. 4 e5* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1*			a) I percorsi comuni **non sono** individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni; b) Il percorso pedonale **non è dotato** di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote; c) Laddove necessario, **non è** presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate; d) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. e) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle. f) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	*DPR 503/96 artt. 4 e5* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1*			a) La pendenza longitudinale del percorso **non supera** il 5%;
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2*			
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2*			a) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	*DPR 503/96 artt. 5 e 6* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1*			

2. DISLIVELLI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			a) Quando il percorso si raccorda con il livello stradale/passo carrabile, **non è** presente una rampa di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm;
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?	*DPR 503/96 art. 4* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			

3. OSTACOLI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	*DPR 503/96 artt. 4 e 5* *DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1*			
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?	*DPR 503/96 artt. 4 e 5* *DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1*			

4. PARCHEGGIO					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?	*DPR 503/96 artt. 13 e 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			
4.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 artt. 13 e 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?	*DPR 503/96 art. 1* *DM 236/89 art. 2*			

5. VARIE					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	*DPR 503/96 art. 6*			
5.2	E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?	*DPR 503/96 art. 6*			
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	*DPR 503/96 art. 5* *DM 236/89 art. 8.2.1*			

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)	N°07
Nome Spazio Esterno: Parco di Via Pitagora / Fontanile	Amministrazione: Comune di Binasco
Indirizzo: Via Pitagora	
Rilevatore: Pianificatore Territoriale Vittorio Tarantini	Data rilievo: DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024

1. PAVIMENTAZIONE

Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	*DPR 503/96 artt. 4 e5* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1*			a) I percorsi comuni **non sono** individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni; b) Il percorso pedonale **non è dotato** di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote; c) Laddove necessario, **non è** presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate; d) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. e) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle. f) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	*DPR 503/96 artt. 4 e5* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1*			a) La pendenza longitudinale del percorso **non supera** il 5%;
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2*			
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2*			a) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	*DPR 503/96 artt. 5 e 6* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1*			

2. DISLIVELLI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			a) Quando il percorso si raccorda con il livello stradale/passo carrabile, **non è** presente una rampa di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm;
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			a) La rampa **non viene** usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m; b) Le differenze di livello **non sono** superate tramite rampe con pendenza adeguata; c) La larghezza della rampa **è** minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) La pendenza della rampa **supera** l'8%;
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?	*DPR 503/96 art. 4* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			

3. OSTACOLI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	*DPR 503/96 artt. 4 e 5* *DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1*			
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?	*DPR 503/96 artt. 4 e 5* *DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1*			

4. PARCHEGGIO					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?	*DPR 503/96 artt. 13 e 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			a) I posti auto esterni per disabili **non hanno** copertura dedicata;
4.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 artt. 13 e 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			a) Il posto auto **è contrassegnato** con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92;
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?	*DPR 503/96 art. 1* *DM 236/89 art. 2*			a) Il posto auto riservato, se disposto parallelamente al senso di marcia, **è** inferiore a 6 metri;

5. VARIE					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	*DPR 503/96 art. 6*			
5.2	E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?	*DPR 503/96 art. 6*			a) Gli attraversamenti pedonali lungo le strade **sono** illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità; b) In prossimità dell'attraversamento pedonale, il fondo stradale **non presenta** rugosità al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità;
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	*DPR 503/96 art. 5* *DM 236/89 art. 8.2.1*			

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 13



Foto 14



SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)	N°08
Nome Spazio Esterno: Parco di Via Fermi	Amministrazione: Comune di Binasco
Indirizzo: Via Fermi	
Rilevatore: Pianificatore Territoriale Vittorio Tarantini	Data rilievo: DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024

1. PAVIMENTAZIONE

Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	*DPR 503/96 artt. 4 e5* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1*			a) I percorsi comuni **sono** individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni; b) Il percorso pedonale **è dotato** di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote; c) Laddove necessario, **non è** presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate; d) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. e) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle. f) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	*DPR 503/96 artt. 4 e5* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1*			a) La pendenza longitudinale del percorso **non supera** il 5%;
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2*			
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2*			a) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	*DPR 503/96 artt. 5 e 6* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1*			

2. DISLIVELLI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?	*DPR 503/96 art. 4* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			

3. OSTACOLI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	*DPR 503/96 artt. 4 e 5* *DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1*			a) il riferimento è al patrimonio vegetativo adiacente il percorso pedonale e le porzioni pavimentate destinate alle sedute
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?	*DPR 503/96 artt. 4 e 5* *DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1*			a) il riferimento è al patrimonio vegetativo adiacente il percorso pedonale e le porzioni pavimentate destinate alle sedute

4. PARCHEGGIO					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?	*DPR 503/96 artt. 13 e 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			
4.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 artt. 13 e 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?	*DPR 503/96 art. 1* *DM 236/89 art. 2*			

5. VARIE					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	*DPR 503/96 art. 6*			
5.2	E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?	*DPR 503/96 art. 6*			
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	*DPR 503/96 art. 5* *DM 236/89 art. 8.2.1*			

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 5



Foto 6



SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)	N°09
Nome Spazio Esterno: Parco di Via Carducci	Amministrazione: Comune di Binasco
Indirizzo: Via Carducci	
Rilevatore: Pianificatore Territoriale Vittorio Tarantini	Data rilievo: DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024

1. PAVIMENTAZIONE

Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	*DPR 503/96 artt. 4 e5* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1*			a) I percorsi comuni **non sono** individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni; b) Il percorso pedonale **non è dotato** di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote; c) Laddove necessario, **non è** presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate; d) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. e) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle. f) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	*DPR 503/96 artt. 4 e5* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1*			a) La pendenza longitudinale del percorso **non supera** il 5%;
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2*			
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2*			a) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	*DPR 503/96 artt. 5 e 6* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1*			

2. DISLIVELLI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?	*DPR 503/96 art. 4* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			

3. OSTACOLI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	*DPR 503/96 artt. 4 e 5* *DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1*			a) il riferimento è alla porzione di parco interessata dalla fontana dell'acqua potabile;
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?	*DPR 503/96 artt. 4 e 5* *DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1*			

4. PARCHEGGIO					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?	*DPR 503/96 artt. 13 e 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			
4.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 artt. 13 e 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?	*DPR 503/96 art. 1* *DM 236/89 art. 2*			

5. VARIE					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	*DPR 503/96 art. 6*			
5.2	E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?	*DPR 503/96 art. 6*			
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	*DPR 503/96 art. 5* *DM 236/89 art. 8.2.1*			

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)	N°10
Nome Spazio Esterno: Parco di Via Beatrice Tenda	Amministrazione: Comune di Binasco
Indirizzo: Via Beatrice Tenda	
Rilevatore: Pianificatore Territoriale Vittorio Tarantini	Data rilievo: DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024

1. PAVIMENTAZIONE

Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	*DPR 503/96 artt. 4 e5* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1*			a) I percorsi comuni **sono** individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni; b) Il percorso pedonale **è dotato** di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote; c) Laddove necessario, **non è** presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate; d) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. e) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle. f) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	*DPR 503/96 artt. 4 e5* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1*			a) La pendenza longitudinale del percorso **non supera** il 5%;
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2*			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione **presentano** giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore **non sono** superiori a 5 mm;
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2*			a) Percorso **privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	*DPR 503/96 artt. 5 e 6* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1*			

2. DISLIVELLI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			a) Quando il percorso si raccorda con il livello stradale/passo carrabile, **non è** presente una rampa di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm;
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			a) La rampa **non viene** usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m; b) Le differenze di livello **sono** superate tramite rampe con pendenza adeguata; c) Il dislivello della pavimentazione **non supera** i 2,5 cm ed **è** segnalato con variazioni cromatiche; d) La larghezza della rampa **è** minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; e) La pendenza della rampa **non supera** l'8%;
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?	*DPR 503/96 art. 4* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			

3. OSTACOLI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	*DPR 503/96 artt. 4 e 5* *DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1*			
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?	*DPR 503/96 artt. 4 e 5* *DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1*			

4. PARCHEGGIO					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?	*DPR 503/96 artt. 13 e 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			
4.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 artt. 13 e 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?	*DPR 503/96 art. 1* *DM 236/89 art. 2*			

5. VARIE					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	*DPR 503/96 art. 6*			
5.2	E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?	*DPR 503/96 art. 6*			
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	*DPR 503/96 art. 5* *DM 236/89 art. 8.2.1*			

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)	N°11
Nome Spazio Esterno: Area Navigliaccio	Amministrazione: Comune di Binasco
Indirizzo: Area Navigliaccio	
Rilevatore: Pianificatore Territoriale Vittorio Tarantini	Data rilievo: DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024

1. PAVIMENTAZIONE

Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	*DPR 503/96 artt. 4 e5* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1*			a) I percorsi comuni **non sono** individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni; b) Il percorso pedonale **non è dotato** di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote; c) Laddove necessario, **non è** presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate; d) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. e) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle. f) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	*DPR 503/96 artt. 4 e5* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1*			a) La pendenza longitudinale del percorso **non supera** il 5%;
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2*			
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2*			a) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	*DPR 503/96 artt. 5 e 6* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1*			

2. DISLIVELLI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			a) La rampa **non viene** usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m; b) Le differenze di livello **sono** superate tramite rampe con pendenza adeguata; c) La larghezza della rampa **è** minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) La pendenza della rampa **non supera** l'8%;
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?	*DPR 503/96 art. 4* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			

3. OSTACOLI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	*DPR 503/96 artt. 4 e 5* *DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1*			a) il riferimento è soprattutto al passaggio pedonale difficoltoso adiacente l'area posteggio bici
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?	*DPR 503/96 artt. 4 e 5* *DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1*			

4. PARCHEGGIO					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?	*DPR 503/96 artt. 13 e 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			a) I posti auto esterni per disabili **non hanno** copertura dedicata;
4.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 artt. 13 e 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			a) Il posto auto **è contrassegnato** con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92;
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?	*DPR 503/96 art. 1* *DM 236/89 art. 2*			a) Il posto auto esterno per disabili **ha** una larghezza non inferiore a 3,2 metri;

5. VARIE					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	*DPR 503/96 art. 6*			
5.2	E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?	*DPR 503/96 art. 6*			a) Gli attraversamenti pedonali lungo le strade **sono** illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità; b) In prossimità dell'attraversamento pedonale, il fondo stradale **non presenta** rugosità al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità;
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	*DPR 503/96 art. 5* *DM 236/89 art. 8.2.1*			

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12

